Référence : 9994 | Prix : 16.70 €

BALLISTOL

Permet de bronzer rapidement à froid des armes ayant perdu leur bronzage.

- Volume : 50 ml.
- Conditionnement par 20.

Respecter les 3 étapes suivantes :

- Dégraisser très soigneusement l'arme (par exemple avec Robla dégraissant à froid).
- Appliquer KLEVER bronzage rapide sur la partie à brunir (acier jusqu'à 3% de chrome), à l'aide du compte-gouttes ou au pinceau le laisser agir environ 3 minutes jusqu'à ce que ce forme un dépôt jaunâtre.
- Rincer à l'eau claire, sécher en tamponnant avec un chiffon doux et vaporiser avec BALLISTOL ou Gunex 2000.
- C'est fini !

Le conseil de l'expert !

Pour bien réussir votre bronzage, suivez bien toutes les étapes :

1 - Démontage de l'arme pour isoler les parties à bronzer.

2 - Nettoyage, en profondeur, à la paille de fer et avec un produit dégraissant.

3 - Suivant les procédés, application d'un produit de préparation.

4 - Application d'une ou plusieurs couches de produits de bronzage, en respectant le mode d'emploi propre à chaque marque.

5 - Passage éventuel d'un produit de finition "Finibronze" pour un résultat parfait.

6 - Huilage et remontage de l'arme.

En savoir plus sur Bronzage à froid BALLISTOL Rapide Klever